DATA KETERSEDIAAN AIR BENDUNGAN

MINGGU KE I NOVEMBER (2 NOVEMBER S/D 8 NOVEMBER 2021) dalam Juta m3

8 NOVEMBER 2021										
No.	Nama Bendungan	Kabupaten	Spilway/ Pelimpah		Rencana		Realisasi		DAS	Keterangan
			Peil (m)	Volume Juta m^3	Peil (m)	Volume Juta m^3	Peil (m)	Volume Juta m^3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Malahayu	Brebes	55.77	31.14	47.95	2.18	50.90	9.51	Kabuyutan	-
2	Penjalin	Brebes	339.50	7.77	332.12	1.96	338.28	6.74	Pemali	-
3	Cacaban	Tegal	77.50	45.13	65.42	3.02	69.40	11.26	Cacaban	Ada kerusakan pada pintu bendungan
4	Rawapening	Semarang	463.30	49.90	462.07	30.12	461.85	26.62	Tuntang	-
5	Gembong	Pati	207.00	9.50	196.85	1.764	310.90	1.471	Juana	-
6	Gunungrowo	Pati	320.00	5.15	306.94	0.657	309.25	0.991	Juana	-
7	Kedungombo	Grobogan	90.00	689.09	76.88	208.797	78.51	257.549	Serang	-
8	Tempuran	Blora	120.50	2.09	115.60	0.297	116.18	0.37	Lusi	-
9	Greneng	Blora	120.80	2.35	117.50	0.385	116.74	0.397	Lusi	-
10	Lodanwetan	Rembang	46.50	4.60	42.54	1.775	41.99	1.226	Lodan	-
11	Banyukuwung	Rembang	51.50	2.42	47.00	0.940	47.30	1.022	Sukorejo	-
12	Nglangon	Grobogan	81.00	1.09	74.27	0.208	76.16	0.505	Lusi	-
13	Simo	Grobogan	82.80	0.43	80.73	0.155	81.49	0.055	Lusi	-
14	Butak	Grobogan	69.95	0.25	68.49	0.335	63.13	0.155	Lusi	-
15	Sanggeh	Grobogan	48.20	0.39	44.60	0.021	45.55	0.189	Lusi	-
16	Gajahmungkur	Wonogiri	136.00	398.69	125.10	32.22	127.74	74.94	B. Solo	-
17	Krisak	Wonogiri	113.50	2.34	106.03	0.09	100.74	-	B. Solo	Waduk Kosong
18	Plumbon	Wonogiri	225.40	0.32	199.10	0.01	199.34	0.02	B. Solo	-
19	Songputri	Wonogiri	224.00	0.43	218.31	0.19	214.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
20	Parangjoho	Wonogiri	196.00	0.77	192.46	0.12	184.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
21	Kedunguling	Wonogiri	174.00	0.23	167.48	0.03	167.48	0.03	B. Solo	-
22	Nawangan	Wonogiri	229.10	0.71	219.80	0.11	231.00	-	B. Solo	Ada Perbaikan Pintu Intake Bendungan dari BBWS
23	Ngancar	Wonogiri	249.00	1.71	242.57	0.54	241.40	0.39	B. Solo	-
24	Lalung	Karanganyar	164.75	4.40	140.00	-	140.00	-	B. Solo	Ada Pekerjaan perbaikan tanggul dari BBWS
25	Delingan	Karanganyar	179.10	3.31	198.13	0.41	201.03	1.29	B. Solo	-
26	Gebyar	Sragen	325.56	0.64	318.94	0.22	316.25	0.11	B. Solo	-
27	Kembangan	Sragen	129.20	0.71	124.50	0.07	122.20	0.00	B. Solo	-
28	Botok	Sragen	282.78	0.48	276.16	0.02	279.10	0.14	B. Solo	-
29	Ketro	Sragen	99.00	2.89	95.19	0.20	95.34	0.23	B. Solo	-
30	Blimbing	Sragen	189.70	0.08	188.17	0.03	187.34	0.01	B. Solo	-
31	Brambang	Sragen	171.19	0.10	169.17	0.05	169.34	0.05	B. Solo	-
32	Cengklik	Boyolali	142.60	9.87	137.71	2.96	138.87	5.29	B. Solo	-
33	Klego	Boyolali	239.50	2.67	235.20	0.66	237.34	1.50	B. Solo	-
34	Jombor	Klaten	120.50	4.15	120.09	2.91	120.20	3.30	B. Solo	-
35	Mulur	Sukoharjo	110.56	2.75	108.41	0.68	108.85	0.88	B. Solo	-
36	Sempor	Kebumen	72.00	38.04	47.95	1.85	64.80	20.78	Sempor	-
37	Wadaslintang	Kebumen	185.00	388.72	159.00	156.01	171.85	260.63	Badegolan	-
38	Sudirman	Banjarnegara	231.00	23.24	228.31	4.58	229.48	8.93	Serayu	-
39	Jati Barang	Semarang	149.30	17.67	141.35	3.76	148.47	10.08	Kreo	-
40	Grawan	Rembang	39.00	0.47	38.55	0.34	37.49	0.320		-
41	Panohan	Rembang	70.00	0.82	69.90	0.80	64.00	0.065		-
	Jumlah Volume			1,757.52		461.47		707.07		
	Prosentase					100%		153%		
VOLUME 9 BENDUNGAN BESAR			1,681.62	100%	26%		40%			
VOLUME 32 BENDUNGAN KECIL			75.896							